



Mitglied im Bundesverband freier Sachverständiger e.V

Firma
Abschlepphilfe24 GmbH
Industriestraße 18 A
82194 Gröbenzell

05.04.2024

Fahrzeugbewertung Nr. HBI2417700

Betreff : PKW BMW 116i
amtl. Kennzeichen : OHNE

Auftrag vom / durch : 16.02.2024 / Abschlepphilfe24 GmbH

besichtigt am / in : 16.02.2024 / 82194 Gröbenzell, Industriestr. 18 A

Die auf den 05.04.2024 bezogene Bewertung des in der Anlage (Blatt 2 und DAT-FZBW) näher beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt:

Zusammenfassung der Einzelergebnisse:

Wiederbeschaffungswert € 0,00

Anmerkung:

Der rechnerische Fahrzeugwert gemäß DAT-Bewertung ist gleich € 0,00.

Aus Sachverständigensicht hat das Fahrzeug einen Wert von € 500,00



Der Sachverständige
Stefan Birnberger

Fahrzeu g d a t e n

Fahrzeughalter :
Amtl. Kennzeichen : OHNE

Fahrzeugart : PKW
Aufbau : Schräghecklimousine 5-türig

Hersteller : BMW
Fahrzeugtyp : 116i
Fahrzeug-Ident-Nummer : WBAUF11050PT52189

Leistung : 85 kW
Hubraum : 1596 ccm

Reifengröße vorne // hinten : 205/55 R 16 M+S // 205/55 R 16 M+S
←

Profiltiefe in (mm)

6,0	6,0
6,0	6,0

Erste Zulassung : 20.01.2005
Nächste HU : ----

Anzahl Vorbesitzer : 2
Laufleistung abgelesen : 144291 km

Allgemeinzustand : normal
Farbe : Sparkling Graphite Metallic
Lackzustand : normal

Vorschäden : zum Zeitpunkt der Besichtigung keine bekannt

Altschäden : keine ersichtlich

Ausstattung / Zubehör : siehe Fahrzeugbewertung nach DAT-System

GUTACHTEN/KALKULATION HBI2417700

05.04.2024

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR 17700

04.04.2024

FABRIKAT BMW 1-ER REIHE E81/87 116 I
 FZ-IDENT-NR WBAUF11050PT52189 AMTL KZ OHNE TYP-CODE 01 11 01
 ERSTE ZUL 20.01.2005

AUSFUEHR- AB 12.2004 ADVANTAGE PAKET KLIMAAUTOMATIK
 VARIANTEN RADIO BUSINESS CD NEBELSCHEINWERFER BEZUEGE STOFF
 BEIF-SITZHOEHENVERST 1596CCM 85KW SPORT LEDERLENKRAD
 MULTIFUNKT-LENKRAD 5-GANG SCHALTGETR REIFEN 195/55 R16..H
 FELGE 6.5 J X 16 INTERIEURL SILBER 5-TUERIG
 PARK DIST CONTR H

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 =140.00 EUR/STD
 PREIS/KL 2 =140.00 EUR/STD
 PREIS/KL 3 =140.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
KN	ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT	3	2	23.33
51 18 750	AB-/AUFRUESTARBEITEN FUER TUER V R LACKIEREN UMFASST: FENSTERSCHACHTABDECKLEISTE, RUECKSPIEGEL, AUSSENGRIFF, ABDECKUNG UND TUERSPALTDICHTUNG AUS-/EINBAUEN	3	11	128.33
51 18 850	AB-/AUFRUESTARBEITEN FUER TUER H R LACKIEREN UMFASST: FENSTERSCHACHTLEISTE, AUSSEN- GRIFF UND ABDECKUNG AB-/ANBAUEN	3	4	46.67
51 18 633)	AB-/AUFRUESTARBEITEN FUER SEITENWAND H L LACKIEREN UMFASST: HECKLEUCHTE AB-/ANBAUEN UMFASST NICHT: STOSSTANGE, DACHLEISTE UND ABDICHTUNG HECKKLAPPE AB-/ANBAUEN	3	2	23.33
51 18 633)	AB-/AUFRUESTARBEITEN FUER SEITENWAND H R LACKIEREN UMFASST: HECKLEUCHTE AB-/ANBAUEN UMFASST NICHT: STOSSTANGE, DACHLEISTE UND ABDICHTUNG HECKKLAPPE AB-/ANBAUEN	3	2	23.33
51 12 656	STOSSTANGE H AB-/ANBAUEN	3	9	105.00
51 71 860	ABDICHTUNG HECKKLAPPE AB-/ANBAUEN	3	1	11.67
51 11 656	STOSSTANGE V AB-/ANBAUEN	3	6	70.00
51 11 642	VERKLEIDUNG O STOSSTANGE V ERSETZEN (STOSSTANGE V ABGEBAUT)	3	7	81.67
51 31 511	FRONTSCHIEBE ERSETZEN	1	29	338.33
64 11 971	ZUSATZARBEIT MIT BESCHLAGSENSOR	2	1	11.67
51 16 526	SPIEGELGLAS RUECKSPIEGEL V L AUS-/EINB	3	1	11.67
51 16 540)	GEHAUESE RUECKSPIEGEL TUER V L AUS-/EINB	3	1	11.67
41 52 580	TUER H L AUS-/EINBAUEN	3	6	70.00
41 52 504)	TUER H L EINSTELLEN	3	1	11.67

SYSTEM AUDATEX

GUTACHTEN/KALKULATION HBI2417700

05.04.2024

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR 17700

04.04.2024

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 =140.00 EUR/STD
 PREIS/KL 2 =140.00 EUR/STD
 PREIS/KL 3 =140.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
41 52 501	TUER H L ERSETZEN (AUSGEBAUT)	3	38	443.33
51 12 593	VERKLDG STOSSTANGE H ERSETZEN (STOSSTANGE ABGEBAUT)	3	2	23.33
66 20 602	ZUSATZARBEIT FUER PARK DISTANCE CONTROL	3	2	23.33
41 62 510	HECKKLAPPE AB-/ANBAUEN	3	14	163.33
41 62 501	HECKKLAPPE ERSETZEN (HECKKLAPPE ABGEBAUT)	3	31	361.67
51 44 501)	DACHVERKLDG TEILW LOESEN-BEFESTIGEN	3	27	315.00
51 13 780	DACHLEISTE L AB-/ANBAUEN	3	1	11.67
51 13 780	DACHLEISTE R AB-/ANBAUEN	3	1	11.67
65 20 555)	ANTENNENFUSS AUS-/EINBAUEN	3	3	35.00
2353	DACHAUSSENHAUT INSTANDSETZEN	3	6*	70.00
3481	SEITENWAND H L INSTANDSETZEN	3	24*	280.00

97 99 000	VORBEREITUNGSARBEIT FUER HOHLRAUM- KONSERVIERUNG UMFASST: RUESTUMFAENGE FUER SPRITZ- PISTOLE	3	3	35.00
97 52 501	TUER H L MIT HOHLRAUMKONSERVIERUNG NACHBEHANDELN (VERBUNDARBEIT)	3	2	23.33
97 35 602	SEITENWAND H L NACHBEHANDELN (VERBUNDARBEIT)	3	2	23.33
97 62 501	HECKKLAPPE MIT HOHLRAUMKONSERVIERUNG NACHBEHANDELN (VERBUNDARBEIT)	3	2	23.33

L A C K I E R U N G

ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 150.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-METALLIC	AW	ARB.- PREIS
99 68 821	STOSSTANGE V	LACKIEREN STUFE 2	12	150.00
99 52 548	TUER H L	LACKIEREN STUFE 2	12	150.00
99 69 547	STOSSTANGE H	LACKIEREN STUFE 2	11	137.50
99 64 869	STOSSLEISTE H M	LACKIEREN STUFE 2	3	37.50
99 62 529	HECKKLAPPE	LACKIEREN STUFE 2	14	175.00
99 51 558	TUER V R	LACKIEREN STUFE 3	24	300.00
LI 1745	ABDECK A-SPIEGEL L	LACKIEREN STUFE 3	3	37.50
LI 1746	ABDECK A-SPIEGEL R	LACKIEREN STUFE 3	3	37.50
99 52 558	TUER H R	LACKIEREN STUFE 3	20	250.00
99 31 529	DACH OHNE DACHRAHMEN	LACKIEREN STUFE 3	46	575.00

SYSTEM AUDATEX

GUTACHTEN/KALKULATION HBI2417700

05.04.2024

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR 17700

04.04.2024

L A C K I E R U N G

ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 150.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-METALLIC	AW	ARB.- PREIS
99 36 529	SEITENWAND H L	LACKIEREN STUFE 3	21	262.50
99 36 529	SEITENWAND H R	LACKIEREN STUFE 3	21	262.50
99 64 779	STOSSLEISTE/N V	LACKIEREN	3	37.50
99 99 000	ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT		23	287.50
	UMFASST: FARBE MISCHEN UND FARBMUSTER SPRITZEN			

E R S A T Z T E I L E

PREISSTAND

: 01.04.2024 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0283	STOSSFAENGER VERKL V	51 11 7 136 632	312.48
0312	STOSSLEISTE V R	:51 11 7 058 458	18.41
1401	FRONTSCHLEIBE GET	51 31 7 123 891	199.42
1411	KLEBESATZ FRONTSCH	83 19 2 289 285	60.87
1412	REINIGER R1	83 19 2 211 217	12.86
1417	HINWEISSCHILD AIRBAG	71 21 2 122 334	11.48
1420	ISOLIERUNG WINDLAUF	51 48 7 941 312	52.41
1423	DTG FRONTSCHLEIBE	51 31 7 058 224	24.73
1425	HALTELEISTE FRONTSCH	51 31 7 133 291	13.91
1449	ANTIBESCHLAGSENSOR	64 11 6 928 326	120.33
1781	TUER H L	41 52 5 A2A 383	525.42
1835	RAHMEN DREIECKSCH L	51 35 7 119 455	14.64
1837	KLEBESATZ DREIECKSCH	83 19 2 289 285	60.87
2013	ISOLIERUNG TUER H L	51 48 7 160 951	39.74
2583	VERKLEIDUNG STOSSF H	51 12 7 136 089	356.26
2610	STOSSLEISTE H M	51 12 7 136 092	65.91
2673	ULTRASCHALLGEBER I L	:66 21 6 955 997	176.27
2931	HECKKLAPPE	41 62 7 133 898	527.97
3160	KLEBESATZ HECKSCH	83 19 2 289 285	60.87
	SYSTEM AUDATEX		

GUTACHTEN/KALKULATION HBI2417700

05.04.2024

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR 17700

04.04.2024

S C H L U S S K A L K U L A T I O N					EUR	EUR

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW = 1 STD						
GESAMT KL 1	29	AW	X	140.00	EUR/STD	338.33
GESAMT KL 2	1	AW	X	140.00	EUR/STD	11.67
GESAMT KL 3	202	AW	X	140.00	EUR/STD	2 356.67
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN					2 706.67
N E B E N K O S T E N						
HOHLRAUMKONSERV.						
LOHN KL 3	9	AW	X	140.00	EUR/STD	105.00
MATERIAL						30.00
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN					135.00
L A C K I E R U N G ZEITBASIS 12 AW = 1 STD						
ARBEITSLOHN	216	AW	X	150.00	EUR/STD	2 700.00
LACKIERMATERIAL	40.00	%				1 080.00
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL					3 780.00
E R S A T Z T E I L E						
					2 654.85	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)						53.10
SCHWEMM-MATERIAL						10.00
GESAMTSUMME ERSATZTEILE					2 717.95
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....					9 339.62	

MWST 19.00 %						1 774.53
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....					11 114.15	

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

* = ANWENDERANGABEN

: = ET LACKIERT/GEFAERBT GELIEFERT

MODELL-SPEZIF NACH FZ-IDENT-NR

LIZENZ = BIRNBERG

SYSTEM AUDATEX



Bild: 1



Bild: 2



Bild: 3



Bild: 4



Bild: 5




Bild: 6



Bild: 7



Bild: 8



Bild: 9



Bild: 10



Bild: 11



Bild: 12



Bild: 13



Bild: 14



Bild: 15



Bild: 16



Bild: 17



Bild: 18



Bild: 19



Bild: 20



Bild: 21



Bild: 22



Bild: 23